

神川町の水道水における放射性物質測定結果

検査機関:株式会社 熊谷環境分析センター

令和7年6月測定結果

採水場所	採取年月日	放射性ヨウ素(Bq/Kg)	放射性セシウム(Bq/Kg)	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
中央浄水場	令和7年6月13日	不検出	不検出	不検出
矢納浄水場		不検出	不検出	不検出

令和7年9月測定結果

採水場所	採取年月日	放射性ヨウ素(Bq/Kg)	放射性セシウム(Bq/Kg)	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
中央浄水場	令和7年9月12日	不検出	不検出	不検出
阿久原浄水場		不検出	不検出	不検出

令和7年12月測定結果

採水場所	採取年月日	放射性ヨウ素(Bq/Kg)	放射性セシウム(Bq/Kg)	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
中央浄水場	令和7年12月12日	不検出	不検出	不検出
高牛・浜ノ谷浄水場		不検出	不検出	不検出

令和8年3月測定結果

採水場所	採取年月日	放射性ヨウ素(Bq/Kg)	放射性セシウム(Bq/Kg)	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
中央浄水場	令和8年3月13日	不検出	不検出	不検出
住居野浄水場		不検出	不検出	不検出

【検出限界値について】

※測定結果が「不検出」の場合、検出限界値未満であることを示しています。